



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ,
БОРИСОГЛЕБСКОМУ И ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНАМ
152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

152151, г. Ростов, ул.
Бебеля, д. 20а
(место составления акта)

«27» декабря 2018 г.

(дата составления акта)

«___» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 187

«27» декабря 2018 г по адресу/адресам: Ростовский р-н, с.Васильково, 29
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов по пожарному надзору Зверева О.А. №187 от 19 декабря 2018г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное общеобразовательное учреждение Васильковская основная общеобразовательная школа (МОУ ВАСИЛЬКОВСКАЯ ООШ)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«26» декабря 2018г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / часов
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам, 152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, т. (48536)61257

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Кастюкевич Марина Юрьевна

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

юридическое лицо уведомлено о проведении проверки посредством направления распоряжения по электронной почте организации 19.12.2018

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

«___» г. № _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инспектор ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Гонозов Максим Александрович, эксперты не привлекаются
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор школы Кастюкевич Марина Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание школы Ф 4.1, двухэтажное отдельно стоящее здание, здание оборудовано АПС, СОУЭ, отопление центральное, естественная вентиляция. Здание II СО. разработана инструкция по пожарной безопасности, назначены ответственные за соблюдение мер пожарной безопасности, проводятся противопожарные инструктажи, здание обеспечено первичными средствами пожаротушения.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. При наличии на территории предприятия нескольких зданий - дается описание: конструктивной и функциональной пожарной опасности всех зданий; пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций. Остальные параметры пожарной опасности даются по наиболее взрывопожароопасному зданию или сооружению. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия).

2) в ходе мероприятия по надзору выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Не произведен расчет количества и типа первичных средств пожаротушения.	Правила противопожарного режима в РФ п.465	Директор школы Кастюкевич Марина Юрьевна
2	В инструкции по пожарной безопасности неверно указан номер вызова подразделения пожарной охраны.	Правила противопожарного режима в РФ п.2, п.461	Директор школы Кастюкевич Марина Юрьевна
3	Отсутствует инструкция по применению и техническому обслуживанию огнетушителей.	НПБ 166-97 п.5.35	Директор школы Кастюкевич Марина Юрьевна
4	В инструкции по пожарной безопасности отсутствуют обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны.	Правила противопожарного режима в РФ п.461	Директор школы Кастюкевич Марина Юрьевна
5	Программа проведения пожарно-технического минимума не согласована с органом ГПН.	Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.53	Директор школы Кастюкевич Марина Юрьевна

6	План эвакуации при пожаре 2-го этажа не верно сориентирован на местности по отношению к месту его нахождения.	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.4.5.2	Директор школы Кастюкевич Марина Юрьевна
7	Электрическая штепсельная розетка, установленная в помещении технологии девочек, имеет механические повреждения корпуса.	Правила противопожарного режима в РФ п. 42	Директор школы Кастюкевич Марина Юрьевна
8	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение складского назначения на 2 этаже здания (служебное - помещение № 33 по техническому паспорту от 16.10.2006 г., осуществляется хранение горючих материалов) от административных помещений выполнено не 2-го типа (деревянная дверь) (с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Закон № 123-ФЗ) ст. 52 п. 1; ст. 59 п. 1; ст. 88 ч.ч. 1,2,3; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СНиП 21-01-97*) п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4; МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» Пособие к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – МДС 21-1.98) раздел I п. 1.1; раздел III п. 2.1, п. 4.1.	Директор школы Кастюкевич Марина Юрьевна
9	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение складского назначения на 2 этаже здания (служебное - помещение № 34 по техническому паспорту от 16.10.2006 г., осуществляется хранение горючих материалов) от административных помещений выполнено не 2-го типа (деревянная дверь) (с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Закон № 123-ФЗ) ст. 52 п. 1; ст. 59 п. 1; ст. 88 ч.ч. 1,2,3; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СНиП 21-01-97*) п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4; МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» Пособие к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – МДС 21-1.98) раздел I п. 1.1; раздел III п. 2.1, п. 4.1.	Директор школы Кастюкевич Марина Юрьевна
10	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	Директор школы Кастюкевич Марина Юрьевна

	складского назначения на 2 этаже здания (венткамера № 30 по техническому паспорту от 16.10.2006 г., осуществляется хранение горючих материалов) от административных помещений выполнено не 2-го типа (деревянная дверь) (с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Закон № 123-ФЗ) ст. 52 п. 1; ст. 59 п. 1; ст. 88 ч.ч. 1,2,3; СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СНИП 21-01-97*) п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4; МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» Пособие к СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – МДС 21-1.98) раздел I п. 1.1; раздел III п. 2.1, п. 4.1.	
11	Расстояние от светильников до хранящихся товара, в помещении кладовой, менее 0,5 метра.	Правила противопожарного режима в РФ п.343	Директор школы Кастюкевич Марина Юрьевна
12	Дверь эвакуационного выхода со второго этажа здания через помещение бассейна заперта на замок, открывающийся при помощи ключа.	Правила противопожарного режима в РФ п.35	Директор школы Кастюкевич Марина Юрьевна
13	План эвакуации при пожаре 1-го этажа не верно сориентирован на местности по отношению к месту его нахождения.	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.4.5.2	Директор школы Кастюкевич Марина Юрьевна
14	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение мастерской на 1 этаже здания (мастерская № 3 по техническому паспорту от 16.10.2006 г., размещено производственное оборудование) от административных помещений выполнено не 2-го типа (деревянная дверь) (с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Закон № 123-ФЗ) ст. 52 п. 1; ст. 59 п. 1; ст. 88 ч.ч. 1,2,3; СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СНИП 21-01-97*) п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4; МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» Пособие к СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – МДС 21-1.98) раздел I п. 1.1; раздел III п. 2.1, п. 4.1.	Директор школы Кастюкевич Марина Юрьевна
15	На дверях служебного помещения №33 2-го этажа по плану БТИ складского назначения не	Правила противопожарного режима в РФ п.20	Директор школы Кастюкевич Марина Юрьевна

	обозначена на дверях категория по взрывопожарной и пожарной опасности.		
16	На дверях служебного помещения №34 2-го этажа по плану БТИ складского назначения не обозначена на дверях категория по взрывопожарной и пожарной опасности.	Правила противопожарного режима в РФ п.20	Директор школы Кастюкевич Марина Юрьевна
17	На дверях мастерской помещения №3 1-го этажа по плану БТИ производственного назначения не обозначена на дверях категория по взрывопожарной и пожарной опасности.	Правила противопожарного режима в РФ п.20	Директор школы Кастюкевич Марина Юрьевна
18	Подсобное помещение спортзала не оборудовано датчиками автоматической пожарной сигнализации.	НПБ 110-03 п.4 СП 5.13130.2009 Приложение А таблица А.1	Директор школы Кастюкевич Марина Юрьевна
	Светильник, в помещении №14 (по плану БТИ) лестничной клетки 1-го этажа здания, не оборудован плафоном, предусмотренной конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ п.42, п.п в)	Директор школы Кастюкевич Марина Юрьевна
	Световой оповещатель "ВЫХОД" установлен на стене, рядом с эвакуационным выходом из лестничной клетки 1-го этажа здания (помещения №14 по плану БТИ).	СП 5.13130.2009 п.5.3	Директор школы Кастюкевич Марина Юрьевна

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

*(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)*

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

*(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)*

Прилагаемые к акту документы:

Проверочный лист Ф 4.1

Подписи лиц, проводивших проверку: старший инспектор ОНДиПР по Ростовскому,
Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Гонозов Максим Александрович

«27» Декабря 2018г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Кастюков М.Ю.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«27» Декабря 2018г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:
(4852)79-09-01